



מי הוד השרון

מלפנים בלבילק.



מס' דגימות מקרוביאליות				סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
7	0	7	7	חיבורי מקורות
86	0	86	86	רשת אספקה
93	0	93	93	סה"כ

דו"ח איכות המים רבעון שלישי יולי - ספטמבר 2018

הבדיקות בוצעו ע"י דוגם מוסמך בהתאם להנחיות משרד הבריאות. התוצאות מלמדות כי איכות מי השתייה שסופקו לצרכני המים של מי הוד השרון, במהלך תקופה זו, הינה טובה מאוד.

בברכה,
עפר ברש, מנכ"ל

כל הפרוייקטים של מי הוד השרון -
מהיום לצפייה במפת פרויקטים אינטראקטיבית
באתר התאגיד