



דו"ח איכות המים

דיווח רבעוני על איכות המים

יולי - ספטמבר 2013

| מס' דגימות מקרוביאליות | | | | סוג נקודה |
|------------------------|--------|------|--------|--------------------|
| תקינות | חריגות | בוצע | מתוכנן | |
| 10 | 0 | 10 | 10 | חיבורי מקורות |
| 12 | 0 | 12 | 12 | מאגר / בריכה יציאה |
| 56 | 0 | 56 | 56 | רשת אספקה |
| 78 | 0 | 78 | 78 | סה"כ |

| מס' דגימות כימיות | | | | סוג נקודה |
|-------------------|--------|------|--------|-----------------|
| תקינות | חריגות | בוצע | מתוכנן | |
| 4 | 0 | 4 | 4 | מי רשת - עכירות |
| 1 | 0 | 1 | 1 | מי רשת - מתכות |
| 5 | 0 | 5 | 5 | סה"כ |

הבדיקות בוצעו ע"י דוגם מוסמך בהתאם להנחיות משרד הבריאות. התוצאות מלמדות כי איכות מי השתייה שסופקו לצרכני המים של תאגיד מי הוד השרון במהלך תקופה זו, הינה טובה מאוד.

בברכה,

עופר ברש
מנכ"ל

משה ארז
יו"ר הדירקטוריון